

**Podrobnosti o povoloovanej prevádzke
(stručné zhrnutie predložené prevádzkovateľom)**

Prevádzkovateľ:

Duslo, a.s., Šaľa

Adresa prevádzkovateľa:

Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Názov prevádzky: Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III

Stavba „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“:

Základné údaje o stavbe:

Cieľom stavby bola inštalácia stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ) do haly turbosústrojenstva vo výrobní KD3 a zvýšenie požiarnej bezpečnosti daného technologického uzla.

Stavebno-technické riešenie

Zvolené protipožiarne riešenie a špecifikácia požiadaviek

Systém vysokotlakej vodnej hmly:

- 1) pre objekt č. 23-12, parcelné číslo 6040/452
Istený priestor m.č. 1.01 – hala kompresoru
Strojovňa pre vodnú hmlu m.č. 1.03
- 2) pre objekt č. 23-10, parcelné číslo 6040/288
Ústredňa a signalizačný panel m.č. 2.12 – velín
- 3) parc. č. 6040/477
Umiestnenie dieselagregáta, vytvorenie základov pre dieselagregát.

Do budovy bolo s cieľom ochrany zdravia a majetku inštalované zariadenie hasiace systémom vodnej hmly, ktoré v počiatočnom štádiu účinne tlmí vznikajúci požiar, pričom sústavným chladením zabezpečuje vhodné podmienky pre núdzový únik i záchranu.

Hlavné prvky systému:

- čerpadlo HPE, HPD s zásobníkom vody 0,80m³
- potrubná sieť a prípojné armatúry z nehrdzavejúcej ocele, zónový ventil
- rozprašovacie hlavice
- elektrický skriňový rozvádzač, ovládaci, kontrolný a signalizačný systém
- zásobné nádrže 2m³ - 2ks.

Umiestnenie stavby:

Areál Duslo, a.s., Šaľa, katastrálne územie Močenok
Parcelné čísla: 6040/288, 6040/452, 6040/477
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Rozsah stavby „SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III“ bol malý, predstavoval umiestnenie stabilného hasiaceho zariadenia (systém vysokotlakej vodnej hmly) na ochranu stavebného objektu

SO 23-12 Kompresorovňa a filtrácia vzduchu, pri ktorom neboli potrebné stavebné úpravy. Z týchto dôvodov sa nečlenila stavba na stavebné objekty, resp. na prevádzkové súbory.

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „*Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III*“:

Vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „*SHZ v hale turbosústrojenstva na KD III*“.

Dátum: 19.10.2015

Ing. Jozef Mako
vedúci OŽPaOZ